



Krycí zorník vnější

KZ109; KZ117

- Pečlivě si prosím přečtete tento návod a seznámte se s tímto výrobkem. Dodržujte pokyny pro použití.
- Krycí zorník se používá do svářečských kukel s tmavým sklem, do brýlí na svařování plamenem, ale také do kukel s automatickou samostmívací kazetou.
- Nahrazuje čiré sklo. Výhodou krycích zorníků je, že se roztavený kov ve formě drobných kuliček nepřitaví. Tím se prodlužuje doba použitelnosti.

Použití:

- Před vkládáním do kukly nebo brýlí zkontrolovat, zda není poškozena slabá fólie, která chrání vlastní krycí zorník na horní i spodní ploše.
- Před vložením do kukly nebo brýlí se odstraní slabé bílé nebo barevné fólie.
- Tyto fólie se sejmu z vrchní a spodní plochy krycího zorníku, při manipulaci se nedotýkáme povrchu krycího zorníku a nepokládáme jej na jiné předměty.
- Při vkládání do kukly nebo brýlí nutno zorník držet pouze za jeho okraje!

Údržba:

- chraňte, aby nedocházelo k jejich poškrábání
- zabraňte blízkostí sálavého tepla, které způsobuje deformaci krycího zorníku a tím i možnost průniku kuliček roztaveného kovu pod krycí zorník na tmavé sklo nebo povrch automatické kazety
- při znečištění povrchu doporučujeme otírat krycí zorník flanelovým hadříkem. Při silnějším znečištění na flanelový hadřík předem nastříkat bezsilikonový sprej, který se používá na ochranu hubic a svárů při svařování

- Výměna krycích zorníků se provádí při poškrábání nebo jiném poškození.
- Skladování krycích zorníků po dobu maximálně 5 let.
- Likvidace krycích zorníků: ukládáním na skládky.



Krycí zorník vonkajší

KZ109; KZ117

- Starostlivo si prosím přečítajte tento návod a zoznámte sa s týmto výrobkom. Dodržujte pokyny pre použitie.
- Krycia zorník sa používa do zvaračských kukiel s tmavým sklom, do okuliarov na zvarovanie plameňom, ale tiež do kukiel s automatickou samostmievacie kazetou.
- Nahradza čire sklo. Výhodou krycích zorníkov je, že sa roztavený kov vo forme drobných guličiek nepretaví. Tým sa predlžuje doba použiteľnosti.

Použitie:

- Pred vkladanie do kukly alebo okuliarov skontrolovať, či nie je poškodená slabá fólia, ktorá chráni vlastné krycie zorník na hornej i spodnej ploche.
- Pred vložením do kukly alebo okuliarov sa odstráni slabé biele alebo farebné fólie.
- Tieto fólie sa snímu z vrchnej a spodnej plochy krycieho priezoru, pri manipulácii sa nedotýkame povrchu krycieho priezoru a nepokladáme ho na iné predmety.
- Pri vkladaní do kukly alebo okuliarov nutné zorník držať iba za jeho okraje!

Údržba:

- chraňte, aby nedochádzalo k ich poškrábaniu
- zabráňte blízkosťou sálavého tepla, ktoré spôsobuje deformáciu krycieho priezoru a tým aj možnosť prieniku guľôčok roztaveného kovu pod krycou zorník na tmavé sklo alebo povrch automatické kazety
- pri znečistení povrchu odporúčame utierať krycie zorník flanelovou handričkou. Pri silnejšom znečistení na flanelovej handričku vopred nastriekať bezsilikonový sprej, ktorý sa používa na ochranu hubíc a zvarov pri zvarovaní

- Výmena krycích zorníkov sa vykonáva pri poškrábaniu alebo inom poškodení.
- Skladovanie krycích zorníkov po dobu maximálne 5 rokov.
- Likvidácia krycích zorníkov: ukladaním na skládky.