



ⒸZ Svářecí ochranný štít

ⒸSK Zvárací ochranný štít



UT sklo 110 x 90 x 3 mm



NÁVOD K POUŽITÍ

Pečlivě si prosím přečtěte tento návod a seznámte se s tímto zařízením. Dodržujte pokyny pro použití a dávejte pozor na omezení a možná rizika související s provozem zařízení.



ZPŮSOB POUŽITÍ

Svářecí ochranný štít je vyroben, aby chránil vaše oči a obličej od jiskření, prskání, stříkání a škodlivého záření při běžných svářecích podmínkách. Kukla je vyrobena z plastu, který je žáru odolný a nehořlavý.

CERTIFIKACE

Přístroj splňuje základní požadavky, které jsou specifikovány v předpisech EU:
EN 166: 2002-4 resp. normu EN175 F

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

Upozornění:

Žádné ochranné brýle nebo štít nemohou zajistit absolutní ochranu proti úrazům. Stupeň účinnosti závisí od nejrůznějších vlivů (např. od úhlu nárazu, odražení atd.) Tyto ochranné brýle nebo štít nejsou žádnou náhradou za bezpečnou náhradu za bezpečnou pracovní techniku.

Varování:

Materiály přicházející do styku s pokožkou uživatele štítu mohou u choulostivých osob vyvolat alergické reakce.

Osobní bezpečnost:

- Udržujte stále pozornost, soustřeďte se na to, co děláte a při práci s elektrickým nářadím se řiďte zdravým rozumem. Jste-li unaveni nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků, s elektrickým nářadím nepracujte.
- Používejte bezpečnostní pomůcky. Vždy používejte ochranu očí. V případě potřeby použijte protiprachovou masku, neklouzavou bezpečnostní obuv, tvrdou přilbu nebo chrániče sluchu. Běžné dioptrické nebo sluneční brýle nejsou vhodnou ochranou očí.
- Používejte správný oděv. Nenoste volný oděv ani šperky. Dlouhé vlasy mějte sepnuté. Vlasy, oděv i rukavice udržujte mimo dosah pohyblivých dílů.
- Při práci se nenatahujte mimo dosah stroje. Stále dbejte na pevné postavení a dostatečnou rovnováhu. Pevné postavení a dostatečná rovnováha umožňují lepší kontrolu náradí v neočekávaných situacích.

ÚDRŽBA A SERVIS

Pravidelně kontrolujte průhledný štít ohledně poškrábání, prasklin a poškození. V případě poškození je nutné štít vyměnit a dále nepoužívat.

Štít čistit vlažnou vodou, lze je dezinfikovat běžnými dezinfekčními prostředky.

Skladování:

Skladujte zabalené při teplotách 5 – 40 °C, ne v sousedství rozpouštědel.

Baleno v PVC obalu vhodném pro trvalejší skladování či transport.

OBSLUHA A PROVOZ

Štít má univerzální tvar pro držení v jedné ruce.

Tento štít chrání před nárazem s nízkou energií (F). Tento štít není vhodný k ochraně proti dílům letícím vysokou

rychlostí (např. při práci s nářadím pro nastřelování svorníků a šroubů atd.) Ochranný štít vždy nejpozději po 24 měsících vyměňte za nový.

LIKVIDACE VÝROBKU/ OBALU

Pokud se rozhodnete pro likvidaci starého výrobku, ať už proto, že jste si zakoupili nový nebo proto, že se na starém výrobku vyskytla neopravitelná závada, odneste jej na místo k tomu určené (např. sběr druhotných surovin, sběrný dvůr, apod.).

Nelikvidujte odhozením do komunálního odpadu. Obal uložte na určené místo k ukládání odpadu.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruční doba je 24 měsíců ode dne prodeje (prodlužuje se o dobu, po kterou je výrobek v opravě). Záruka se vztahuje na výrobek jen za předpokladu, že výrobek je užíván v souladu s přiloženým návodem k použití.

Vyskytne-li se závada výrobku v záruční době, má kupující nárok na bezplatnou opravu v určených servisních střediscích (viz opravy a servis) za předpokladu, že se jedná prokazatelně o výrobní nebo materiálovou vadu výrobku. Podmínkou pro uplatnění nároku ze záruky je předložení prodejního dokladu, jenž musí být opatřen adresou a razítkem prodejce, podpisem prodávajícího a datem prodeje.

Nároky na záruku zanikají:

1. Nebyla-li záruka uplatněna v záruční době.
2. Při neodborných zásazích nebo opravách výrobku jiným než určeným servisním střediskem nebo v případě, že byl výrobek uživatelem či jinou osobou mechanicky či jinak poškozen.

Záruka se nevztahuje na běžné provozní opotřebení, závady vzniklé úmyslným poškozením, hrubou nedbalostí při používání, nebo pokud provede kupující na výrobku úpravy nebo změny. Výrobce neodpovídá za škody způsobené neodborným zacházením či údržbou mimo rámec příslušného návodu k použití. Dovozce prohlašuje, že je v rejstříku společností plnící povinnost zpětného odběru, odděleného sběru, zpracování, využití a odstraňování elektrozařízení a elektroodpadu REMA.

POZNÁMKA, DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Technické změny a chyby tisku jsou vyhrazeny!



RoHS

Záruční i mimozáruční odborné opravy a servis tohoto výrobku provádí dovozce:

PHT a.s., www.magg.cz
Hany Kvapilové 423/5, 370 10 České Budějovice
Tel.: +420 387 316 285, E-mail: info@pht.cz
Vyrobeno pro PHT a.s.



SPÔSOB POUŽITIA

Zvárací ochranný štít je vyrobený, aby chránil vaše oči a tvár od iskrenia, prskanie, striekanie a škodlivého žiarenia pri bežných zväracích podmienkach. Kukla je vyrobená z plastu, ktorý je žiaru odolný a nehorľavý.

CERTIFIKÁCIA

Prístroj spĺňa základné požiadavky, ktoré sú špecifikované v predpisoch EÚ:

EN 166: 2002-4 resp. normu EN175 F

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY

Upozornenie:

Žiadne ochranné okuliare alebo štít nemožu zaručiť absolútnu ochranu proti úrazom. Stupeň účinnosti závisí od najroznejších vlivov (napr. od uhlu nárazu, odrazenia atď.) Tieto ochranné okuliare alebo štít niesu žiadnou náhradou za bezpečnú pracovnú techniku.

Varovanie:

Materiály prichádzajúce do styku s pokožkou používateľa štítu môžu u citlivých osôb vyvolať alergické reakcie.

Osobná Bezpečnosť

- Používajte bezpečnostné pomôcky. Vždy používajte ochranu očí. V prípade potreby použite protiprachovú masku, protišmykovú bezpečnostnú obuv, tvrdú prilbu alebo chrániče sluchu. Bežné dioptrické alebo slnečné okuliare nie sú vhodnou ochranou očí.
- Používajte správny odev. Nenoste voľný odev ani šperky. Dlhé vlasy majte zopnuté. Vlasy, odev aj rukavice udržiavajte mimo dosahu pohyblivých dielov.
- Pri práci sa nenaťahujte mimo dosahu stroja. Stále dbajte na pevné postavenie a dostatočnú rovnováhu. Pevné postavenie a dostatočná rovnováha umožňujú lepšiu kontrolu náradia v neočakávaných situáciách.
- Dbajte na to, aby ste elektrické náradie nemohli mimovoľne uviesť do chodu. Ako náradie zapojte do siete, presvedčte sa, že je vypínač vo vypnutej polohe.

ÚDRŽBA A SERVIS

Pravidelne kontrolujte priehľadný štít ohľadne poškrabania, prasklín a poškodení. V prípade poškodení je nutné štít vymeniť a ďalej nepoužívať.

Štít čistíte vlažnou vodou, môže sa dezinfikovať bežnými dezinfekčnými prostriedkami.

Skladovanie:

Skladujte zabalené pri teplotách 5 – 40 °C, nie v susedstve rozpušťačov.

Balené v PVC obale vhodnom pre trvalejšie skladovanie či transport.

OBSLUHA A PREVÁDZKA

Štít má univerzálny tvar pre držanie v jednej ruke.

Tento štít chráni pred nárazom s nízkou energiou (F). Tento štít není vhodný k ochrane proti dielom letiacim vysokou rýchlosťou (napr. pri práci s náradím pre nastrelovanie

svorníkov a skrutiek atď.) Ochranný štít vždy najneskor po 24 mesiacoch vymeníte za nový.

LIKVIDÁCIA VÝROBKU / OBALE

Ak sa rozhodnete pre likvidáciu starého výrobku, či už preto, že ste si zakúpili nový alebo preto, že sa na starom výrobku vyskytla neopraviteľná záhada, odneste ho na miesto k tomu určené (napr. zber druhotných surovín, zberný dvor, apod.).

Nelikvidujte odhodením do komunálneho odpadu. Obal uložte na určené miesto na ukladanie odpadu.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa predaja (predlžuje sa o dobu, po ktorú je výrobok v oprave). Záruka sa vzťahuje na výrobok len za predpokladu, že výrobok je používaný v súlade s priloženým návodom na použitie. Ak sa vyskytne záhada výrobku v záručnej dobe, má kupujúci nárok na bezplatnú opravu v určených servisných strediskách (pozri opravy a servis) za predpokladu, že sa jedná preukázateľne o výrobnú alebo materiálovú vadu výrobku.

Podmienkou pre uplatnenie nároku zo záruky je predloženie predajného dokladu, ktorý musí byť opatrený adresou a pečiatkou predajcu, podpisom predávajúceho a dátumom predaja.

Nároky na záruku zanikajú:

1. Ak nebola záruka uplatnená v záručnej dobe.
2. Pri neodborných zásahoch alebo opravách výrobku iným než určeným servisným strediskom alebo v prípade, že bol výrobok užívateľom či inou osobou mechanicky či inak poškodený.

Záruka sa nevzťahuje na bežné prevádzkové opotrebenie, závady vzniknuté úmyselným poškodením, hrubou nedbalosťou pri používaní, alebo ak vykoná kupujúci na výrobku úpravy alebo zmeny. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené neodborným zaobchádzaním či údržbou mimo rámec príslušného návodu na použitie.

Dovozca prehlasuje, že je v registri spoločností plniaca povinnosť spätného odberu, oddeleného zberu, spracovania, zhodnocovania a zneškodňovania elektrozariadení a elektro odpadu REMA.

POZNÁMKA, DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Technické zmeny a chyby tlače sú vyhradené!



RoHS

Záručný aj mimozáručný odborný servis tohto výrobku vykonáva dovozca:

PHT a.s., www.mag.g.cz

Hany Kvapilové 423/5, 370 10 České Budějovice

Tel.: +420 387 316 285, E-mail: info@pht.cz

Vyrobeno pro PHT a.s.